



## Cylindres de remplacement

### N'oubliez pas de vérifier régulièrement vos cylindres!

Merci d'avoir acheté un humidificateur Condaïr. Il y a plus de 40 ans, nous avons compris la nécessité de concevoir un humidificateur qui mettrait fin à un entretien coûteux en argent et en temps des autres humidificateurs de vapeur. Le principal problème à surmonter était la suppression des minéraux laissés par l'eau en ébullition. Il fallait donc un humidificateur pour produire une vapeur propre, permettre un fonctionnement efficace à long terme et étant facile d'entretien.

L'humidificateur de vapeur à électrodes de Condaïr muni d'un cylindre jetable satisfait à tous les critères décrits précédemment.

Lorsqu'une vapeur propre est produite, les minéraux présents dans l'eau demeurent dans le cylindre qui génère la vapeur et sont régulièrement retirés au moyen d'un système automatique de drainage afin d'optimiser la vie de celui-ci. Le système de contrôle breveté de Condaïr, qui s'adapte de lui-même en mesurant la conductivité de l'eau, est conçu pour permettre d'avoir une pleine capacité de vapeur jusqu'à la fin du cycle de vie du cylindre après quoi, celui-ci peut alors être facilement remplacé par un nouveau.

Alors qu'il faut démonter complètement les autres humidificateurs pour les nettoyer et qu'ils nécessitent l'utilisation d'acides dangereux pour enlever les minéraux, le cylindre de votre humidificateur Condaïr peut être facilement enlevé et remplacé. Le cylindre étant produit de plastique inerte, il retient seulement les minéraux, ce qui facilite la disposition de celui-ci.

La facilité de nettoyage et de remplacement des cylindres sont les principales caractéristiques qui aident à réduire les coûts d'entretien pour le consommateur. La facilité de nettoyage assure un rendement optimal de l'humidificateur et minimise le temps nécessaire à l'entretien.

REPRÉSENTANT AUTORISÉ



- Faible coût
- Propreté
- Entretien facile

# Formulaire de commande de cylindres de remplacement

Nom :

Entreprise :

Adresse :

Ville :

Province :

Code postal :

Téléphone :

Télécopier :

N° du cylindre	N° de la pièce	Prix unitaire	Quantité	Total
104	1519704	215,00 \$		
201	1519001	215,00 \$		
202	1519002	215,00 \$		
203	1519003	215,00 \$		
204	1519004	215,00 \$		
301/321	1519020	250,00 \$		
303	1519023	250,00 \$		
305	1519025	250,00 \$		
309	1519029	250,00 \$		
311	1519031	250,00 \$		
403/421	1519040	308,00 \$		
411	1519051	308,00 \$		
601/621	1519080	381,00 \$		
605	1519085	381,00 \$		

Les prix mentionnés précédemment ne sont que des suggestions pour des cylindres de remplacement courants et peuvent varier selon votre localité. Ils sont sujets à modifications sans préavis et le transport n'est pas compris.

Les cylindres de remplacement peuvent être commandés directement de votre représentant local ou transmettre votre commande à Condair. Un de nos représentants communiquera avec vous.

Chaque cylindre de remplacement est accompagné d'un nouveau joint annulaire. Vous le trouverez dans le présent formulaire.

Tous les cylindres de Condair fabriqués sont approuvés UL.

**AVERTISSEMENT : L'utilisation de cylindre non fabriqué par Condair annulera l'approbation UL de l'humidificateur et la garantie.**

Merci d'avoir choisi les humidificateurs Condair.

**ÉTATS-UNIS** 2700 90th Street, Sturtevant, WI 53177

**Canada** 2740 Fenton Road, Ottawa, Ontario K1T 3T7

**Tél.** 1.866.667.8321 **Télééc.** 613.822.7964 **Courriel** na.info@condair.com

**www.condair.com**

